



QUICKGUIDE FLEX²

DK

Driftsbillede MIG/MMA





- 1 Indstilling af svejsestrøm**
Drej på knappen for at indstille den ønskede svejsestrøm
- 2 Visning af svejsestrøm**
- 3 Visning af lysbueområde:**
- kortbue
- blandbue med risiko for svejesprojt
- spraybue
- 4 Visning af trådhastighed**
- 5 Visning af materialetykke**

- 6 Indstilling af svejsespænding**
Drej på knappen for at indstille den ønskede svejsespænding.
- 7 Visning af svejsespænding**
- 8 Visning af +/- område for spændingstrim**
- 9 Visning af valgt program/job**
- 10 Menu**
- 11 Visning af aktuel sekvens/sekvenser i alt**
Skift til næste sekvens ved tryk på tast.
- 12 Puls**
Til/frakobling af MIG pulssvejsning
- 13 Hæftefunktion**
Sekvens, hotstart og slope down er frakoblet, når funktionen er aktiveret
- 14 DUO Plus™**
Til/frakobling af pulserende tråd i forbindelse med synergisk MIG
- 15 Valg af tastemetode**
Skift mellem 2-takt (indikator er sort) og 4-takt (indikator er grøn)
2-takt: Svejseforløbet begynder, når brændertasten aktiveres og afsluttes, når brændertasten slippes
4-takt: Svejseforløbet begynder, når brændertasten aktiveres og slippes (hotstart er aktivt, indtil brændertasten slippes). Afsluttes når brændertasten efter aktiveres
- 16 Symbol for aktiv trådboks**
i = intern trådboks
1 -> = ekstern(e) trådboks(e)
- 17 Symbol for MMA**



Indstilling af MIG/MMA svejseforløbet - Process setup




- 1 Indstilling af parametre**
Drej på knappen for at indstille den ønskede parameterværdi
- 2 Valg af svejseparameter**
Drej på knappen for at vælge den ønskede svejseparameter
- 3 Forgas (sek.)**


- 4 Krybestart (m/min)**
- 5 Hotstart (%)**
- 6 Hotstarttid (sek.)**
- 7 Slope-down (sek.)**
- 8 Stopstrøm-tid (sek.)**
- 9 Stopstrøm (%)**
- 10 Burn-back (1-15)**
- 11 Eftergas (sek.)**
- 12 Punkttid (sek.)**
- 13 Indstillet strøm**
- 14 Home/retur**
Kort tryk på (14) = retur til menu. Langt tryk på (14) = retur til driftsbillede
- 15 Aktuel sekvens/sekvenser i alt**
- 16 Arc adjust**
- 17 Puls**
Til/frakobling af MIG pulssvejsning
- 18 Gas**
Gastest. Indstilling af manuel gas/IGC (ikke alle modeller)
- 19 Arc Power (%)**

QUICKGUIDE FLEX²


Menu - Machine Setup




Menu - Process Setup



Valg af intern/ekstern kontrol -
Machine Setup



Valg af svejseprogram -
Process Setup



Servicemenu



- 1** Home/retur
Retur til driftsbillede

- 2** Valg af intern/ekstern
kontrol

- 3** Lås
Valg af låseniveau.
Funktioner låses ved isætning af
SD-låsekortet og låses op ved at
genindsætte SD-låsekortet.

- 4** Indstilling af tid

- 1** Home/retur
Retur til driftsbillede

- 2** Programvalg

- 3** Indstilling af svejseforløb

- 4** Indstilling af DUO Plus™
parametre
Effekttrim (0-50% af indstillet
svejsestrøm (A)).
DUO Plus™ tid (s)

- 5** Sekvenser
Indstilling af antal sekvenser.
(Sequence Repeat funktion).

- 1** Home/retur
Retur til driftsbillede

- 2** Symbol for aktiv trådboks
i = intern trådboks
1 -> = ekstern(e) trådboks(e)

- 3** Vandkøling
(ikke alle modeller)
Indikator lyser, når brændervand-
køling er aktiveret

- 4** Bekræft valg af
intern/ekstern kontrol

- 5** Brænderliste
(✓ = valgt brænder)

- 1** Home/retur
Retur til driftsbillede

- 2** Programliste
Skift af program vha. liste

- 3** Program Wizard
Skift af program vha. sorter-
ing (legering, trådtykkelse, gas,
proces)

- 4** Programinfo

- 5** Symbol for aktiv trådboks
i = intern trådboks
1 -> = ekstern(e) trådboks(e)

- 1** Home/retur
Retur til driftsbillede

- 2** Fejllog

- 3** Genkald af
fabriksindstillinger

- 4** Visning af licensoversigt

- 5** Servicemenu


- 6** Visning af
softwareversioner/licensnr.



QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Menu - Miga Job Control




- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Valg af eksisterende job på jobliste
- 3 Valg af Job Manager
- 4 Oprettelse af nyt job
Et job indeholder alle lysbue-indstillinger. Feks. trådboks, program, puls til/fra, sekvenser etc.

Valg af eksisterende job - Miga Job Control



- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Bekræft valg af job
- 3 Jobinfo
- 4 Jobliste (✓ = valgt job)
- 5 Symbol for aktiv trådboks
i = intern trådboks
1 -> = ekstern(e) trådboks(e)

Oprettelse af nyt job - Miga Job Control



- 1 Fortryd/cancel oprettelse af nyt job
- 2 Bekræft oprettelse af nyt job

Valg af jobnavn - Oprettelse af nyt job



- 1 Fortryd job/cancel
- 2 Slet mod højre/backspace
- 3 Skift fra små til store bogstaver
- 4 Skift fra bogstaver til tal/specialtegn
- 5 Bekræft jobnavn
Job oprettes efter tryk på tast.

Job Manager - Miga Job Control ikke aktiv



- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Overfør alle job fra intern jobliste til SD-kort
- 3 Overfør alle job fra SD-kort til intern jobliste



QUICKGUIDE FLEX²


Miga Job Control

Ændring af job - Miga Job Control




- 1 Visning af status:
job under ændring

Gem jobændringer - Miga Job Control



- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Fortryd jobændringer
Retur til oprindeligt job før
ændringer
- 3 Gem jobændringer
Retur til aktivt job inkl.
ændringer

Menu - Miga Job Control aktiv



- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Valg af nyt job
- 3 Valg af Job Manager
- 4 Fortryd/cancel aktivt job
Retur til drift uden job

Job Manager - Miga Job Control aktiv





- 1 Home/retur
Retur til driftsbillede
- 2 Kopi af aktivt job
- 3 Omdøb navn på aktivt job
- 4 Slet aktivt job
- 5 Overfør aktivt job til
SD-kort



QUICKGUIDE FLEX²

UK

Standard control panel MIG/MMA





- 1 Setting welding current**
Turn the control knob to set the desired welding current.
- 2 Display of welding current**
- 3 Display of transfer area:**
 - dip transfer
 - globular transfer (risk of weld spatter)
 - spray transfer
- 4 Display of wire feed speed**
- 5 Display of material thickness**



- 6 Setting welding voltage**
Turn the control knob to trim/set the desired welding voltage
- 7 Display of welding voltage**
- 8 Display of +/- voltage trim**
- 9 Display of selected program/job**
- 10 Menu**
- 11 Display of present sequence/sequences in total**
Press key to change to next sequence.
- 12 Pulse welding**
MIG pulse welding on/off.
- 13 Tack welding**
When this function is activated, sequence, hotstart and slope down are off.
- 14 DUO Plus™**
Pulsating wire in connection with synergic MIG on/off
- 15 Selecting trigger mode**
Change between 2-stroke (indicator is black) and 4-stroke (indicator is green).
2-stroke: the welding process starts when the torch trigger is activated and ends when the torch trigger is released.
4-stroke: the welding process starts when the torch trigger is activated and released (hotstart is active until release of torch trigger) and ends when the torch trigger is activated again.
- 16 Symbol for active wire feed unit**
i = internal wire feed unit
1 -> = external wire feed unit(s)
- 17 Symbol for MMA**


Setting welding process MIG/MMA-Process setup



- 1 Setting parameters**
Turn the control knob to set the desired parameter value
- 2 Selecting welding parameter**
Turn the control knob to select the desired welding parameter
- 3 Pre-gas (sec.)**
- 4 Softstart (m/min)**


- 5 Hotstart (%)**
- 6 Hotstart time (sec.)**
- 7 Slope down (sec.)**
- 8 Stop amp time (sec.)**
- 9 Stop amp (%)**
- 10 Burn-back (1-15)**
- 11 Post-gas (sec.)**
- 12 Spot time (sec.)**
- 13 Set current**
- 14 Home/return**
Short pressure on (14) = return to menu.
Long pressure on (14) = return to standard control panel
- 15 Present sequence/sequences in total**
- 16 Arc adjust**
- 17 Pulse**
MIG pulse welding on/off
- 18 Gas**
Gastest. Setting manual gas/IGC (not all versions)
- 19 Arc Power (%)**

Menu - Machine Setup



- 1 Home/return**
Return to standard control panel
- 2 Selecting internal/external control**
- 3 Lock**
Selection of lock level.
Functions are locked by inserting the SD lock-card and unlocked by reinserting the SD lock-card.
- 4 Setting time**

Menu - Process Setup



- 1 Home/return**
Return to standard control panel
- 2 Selecting programs**
- 3 Setting welding process**
- 4 Setting DUO Plus™ parameters**
Efficiency (0-50% of set welding current (A)). Duo Plus™ time (s)
- 5 Sequences**
Setting number of sequences.
(Sequence Repeat function).

Selecting internal/external control - Machine Setup



- 1 Home/return**
Return to standard control panel
- 2 Symbol for active wire feed unit**
 i = internal wire feed unit
 $1 \rightarrow$ = external wire feed unit(s)
- 3 Watercooling (not all versions)**
Indicator is green, when water-cooling is active.
- 4 Confirming selection of internal/external control**
- 5 List**
(\checkmark = selected control unit)

Selecting welding program - Process Setup



- 1 Home/return**
Return to standard control panel
- 2 Program list**
Change of program through list
- 3 Program Wizard**
Change of program through sorting (alloy, wire dimension, gas, process)
- 4 Program info**
- 5 Symbol for active wire feed unit**
 i = internal wire feed unit
 $1 \rightarrow$ = external wire feed unit(s)

Service menu




- 1 Home/return**
Return to standard control panel
- 2 Error log**
- 3 Recall of factory settings**
- 4 Display of licenses**
- 5 Service menu**
- 6 Display of software versions/licence number**




QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Menu - Miga Job Control



Selecting existing job - Miga Job Control




- 1** Home/return
Return to standard control panel

- 2** Selecting existing job
on job list

- 3** Selecting Job Manager

- 4** Creating new job
A job contains all arc settings:
wire feed unit, program, pulse
on/off, sequences etc.

Naming new job - Miga Job Control



- 1** Cancel new job
Return to standard control panel


- 2** Name new job

Selecting job name - Naming new job



- 1** Cancel job
Return to standard control panel
- 2** Delete to the
right/backspace
- 3** Change from small to
capital letters
- 4** Change from letters to
digits/special characters
- 5** Confirm job name
Press key to confirm job name.

Job Manager - Miga Job Control not active



- 1** Home/return
Return to standard control panel

- 2** Transfer all jobs from
internal job list to SD card

- 3** Transfer all jobs from
SD card to internal job list




QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Modifying job -
Miga Job Control




Saving job modifications -
Miga Job Control




- 1** Display of status:
modifying job

Menu -
Miga Job Control active



- 1** Home/return
Return to standard control panel
- 2** Cancel job modifications
Return to original job before modifications
- 3** Saving job modifications
Return to active job incl. modifications
- 1** Home/return
Return to standard control panel
- 2** Selecting new job
- 3** Selecting Job Manager
- 4** Cancel active job
Return to operation without job

Job Manager -
Miga Job Control active





- 1** Home/return
Return to standard control panel
- 2** Copy active job
- 3** Rename active job
- 4** Delete active job
- 5** Transfer active job to SD card



QUICKGUIDE FLEX²

DE

Betriebsanzeige MIG/MMA



- 1 Einstellung des Schweißstroms**
Den gewünschten Schweißstrom mittels des Drehknopfs einstellen

- 2 Anzeige des Schweißstroms**

- 3 Anzeige des Lichtbogens:**
- Kurzbogen
- Mischbogen (Risiko für Schweißspritzer)
- Spraybogen

- 4 Anzeige der Drahtfördergeschwindigkeit**

- 5 Anzeige der Materialstärke**



- 6 Einstellung der Schweißspannung**
Die gewünschte Schweißspannung mittels des Drehknopfs einstellen.

- 7 Anzeige der Schweißspannung**

- 8 Anzeige +/- Spannungstrimm**

- 9 Anzeige des gewählten Programms/Jobs**

- 10 Menü**

- 11 Anzeige aktueller Sequenz/Sequenzen insgesamt**
Wechsel zur nächsten Sequenz durch Tastendruck.

- 12 Puls**
MIG-Pulsschweißen ein/aus.

- 13 Heftschweißen**
Wenn die Funktion aktiv ist, sind Sequenz, Hotstart und Stromabsenkung ausgeschaltet



- 14 DUO Plus™**
Pulsierender Draht in Verbindung mit synergischem MIG ein/aus.

- 15 Trigger-Modus**
Wechsel zwischen 2-Takt (Indikator = schwarz) und 4-Takt (Indikator = grün).
2-Takt: Der Schweißvorgang beginnt, wenn der Trigger gedrückt wird und endet, wenn er wieder losgelassen wird.
4-Takt: Der Schweißvorgang beginnt, wenn der Trigger gedrückt und losgelassen wird (Hotstart ist aktiv, bis der Trigger losgelassen wird) und endet, wenn er wiederum gedrückt wird.

- 16 Symbol für aktive Drahtvorschubeinheit**
i = interne Drahtvorschubeinheit
1 -> = externe Drahtvorschubeinheit(en)

- 17 Symbol für MMA**

Einstellung des MIG/MMA Schweißvorgangs - Process setup



- 1 Einstellung der Parameter**
Den gewählten Wert mittels des Drehknopfs einstellen.

- 2 Wahl der Sekundärparameter**
Die Parameter mittels des Drehknopfs wählen.

- 3 Vargas (Sek.)**

- 4 Softstart (m/min)**

- 5 Hotstart (%)**

- 6 Hotstartzeit (Sek.)**

- 7 Stromabsenkung (Sek.)**

- 8 Stopstromzeit (Sek.)**

- 9 Stopstrom (%)**

- 10 Drahtrückbrand (1-15)**

- 11 Nachgas (Sek.)**

- 12 Punktschweißzeit (Sek.)**

- 13 Eingestellter Strom**

- 14 Home/zurück**

Kurzer Tastendruck (14) = zurück zum Menü.
Langer Tastendruck (14) = zurück zur Betriebsanzeige

- 15 Aktuelle Sequenz/Sequenzen insgesamt**

- 16 Drossel**


- 17 Puls**
MIG-Pulsschweißen ein/aus

- 18 Gas**
Gastest: Gas-/IGC-Einstellung (nicht alle Ausführungen)


- 19 Arc Power (%)**

QUICKGUIDE FLEX²

Menü - Machine Setup




Menü - Process Setup




Wahl der internen/externen Regelung - Machine Setup



Wahl des Schweißprogramms - Process Setup



Servicemenü



- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Wahl der internen/
externen Regelung
- 3** Sperr-Funktion
Vorher den Umfang der Sperr-
funktion wählen.
Sperren: Die SD-Sperrkarte
einsetzen. Entsperren: die SD-
Sperrkarte wieder einsetzen.
- 4** Zeiteinstellung

- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Programmwahl
- 3** Einstellung des
Schweißvorgangs
- 4** Einstellung der
DUO Plus™-Parameter
Wirkungsgrad (0-50% des ein-
gestellten Schweißstroms (A)).
DUO Plus-Zeit (s)
- 5** Sequenzen
Einstellung der Anzahl der
Sequenzen (Sequence Repeat-
Funktion)

- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Symbol für aktive
Drahtvorschubeinheit
i = interne Drahtvorschubeinheit
1 -> = externe Drahtvorschub-
einheit(en)
- 3** Wasserkühlung
(nicht alle Ausführungen)
Anzeige ist grün, wenn Was-
serkühlung aktiv ist.
- 4** Bestätigung der internen/
externen Regelung
- 5** Brennerliste (✓ = gewählte
Regelung)

- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Programmliste
Programmänderung durch Liste
- 3** Programm Wizard
Programmänderung durch
Sortieren (Legierung,
Drahtdimension, Gas, Prozess)
- 4** Programminfo
- 5** Symbol für aktive
Drahtvorschubeinheit
i = interne Drahtvorschubeinheit
1 -> = externe Drahtvorschub-
einheit(en)


- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Fehlerliste
- 3** Zurücksetzung auf
werkseitige Einstellung
- 4** Zeigen der Lizenzübersicht
- 5** Servicemenü
- 6** Weisung der Software-
version/Lizenznummer



QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Menü - Miga Job Control




- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Wahl eines Jobs auf der Jobliste
- 3** Wahl der Job Manager-Funktion
- 4** Erstellung eines neuen Jobs
Ein Job enthält alle Lichtbogen-einstellungen: Drahtvorschubeinheit, Programm, Puls ein/aus, Sequenzen etc.

Wahl eines existierenden Jobs - Miga Job Control




- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Bestätigung des gewählten Jobs
- 3** Jobinfo
- 4** Jobliste (✓ = gewählter Job)
- 5** Symbol für aktive Drahtvorschubeinheit
i = interne Drahtvorschubeinheit
1 -> = externe Drahtvorschubseinheit(en)

Benennung eines neuen Jobs - Miga Job Control




- 1** Annulierung eines neuen Jobs
- 2** Benennung eines neuen Jobs

Wahl des Jobnamens - Benennung eines neuen Jobs



- 1** Annulierung des Jobs
- 2** Streichen/Backspace
- 3** Änderung von Klein- auf Großbuchstaben
- 4** Änderung von Buchstaben auf Ziffern/Sonderschriftzeichen
- 5** Bestätigung des Jobnamens
Die Taste drücken um den Jobnamen zu bestätigen.

Job Manager - Miga Job Control nicht aktiv



- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Übertragung aller Jobs der internen Jobliste auf SD-Karte
- 3** Übertragung aller Jobs der SD-Karte auf interne Jobliste



QUICKGUIDE FLEX²


Miga Job Control

Jobänderung - Miga Job Control




- 1** Statusanzeige:
Job wird geändert

Speichern der Jobänderungen - Miga Job Control



- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Annullierung der
Jobänderungen
Zurücksetzen auf originalen Job
vor Änderungen
- 3** Speichern der
Jobänderungen
Zurücksetzen auf aktiven Job
einschl. Änderungen

Menü - Miga Job Control aktiv



- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Zur Jobliste
- 3** Wahl der Job Manager-
Funktion
- 4** Löschen des aktiven Jobs
Zurück zum Betrieb ohne Job

Job Manager - Miga Job Control aktiv





- 1** Home/zurück
Zurück zur Betriebsanzeige
- 2** Kopieren des aktiven Jobs
- 3** Umbenennung des aktiven
Jobs
- 4** Löschen des aktiven Jobs
- 5** Übertragung des aktiven
Jobs auf SD-Karte



QUICKGUIDE FLEX²

SE

Driftsbild MIG/MMA





- 1 Inställning av svetsström**
Vrid på knappen för att ställa in den önskade svetsströmmen.
- 2 Visning av svetsström**
- 3 Visning av ljusbågeområde:**
- kortbåge
- blandbåge med risk för svetssprut
- spraybåge
- 4 Visning av trådhastighet**
- 5 Visning av materialetjocklek**



- 6 Inställning av svetsspänning**
Vrid på knappen för att ställa in den önskade svetsspänningen.
- 7 Visning av svetsspänning**
- 8 Visning av +/- område för spänningstrim**
- 9 Visning av valt program/jobb**
- 10 Meny**
- 11 Visning av aktuell sekvens/sekvenser i allt**
Skifta till nästa sekvens genom att trycka på knappen.
- 12 Puls**
Till/frånkoppling av MIG pulsvetsning
- 13 Häftfunktion**
Sekvens, hotstart och slope down är frånkopplat, när funktionen är aktiverad.
- 14 DUO Plus™**
Till/frånkoppling av pulserande tråd i samband med synergisk MIG
- 15 Val av avtryckarmetod**
Skifta mellan 2-takt (indikatorn är svart) och 4-takt (indikatorn är grön)
2-takt: Svetsförloppet startar när brännaravtryckaren aktiveras och avslutas, när avtryckaren släpps
4-takt: Svetsförloppet startar när brännaravtryckaren aktiveras och släpps (hotstart är aktivt, tills brännaravtryckaren släpps). Avslutas när brännaravtryckaren åter aktiveras
- 16 Symbol för aktivt matarverk**
i = internt matarverk
1-> = externt matarverk
- 17 Symbol för MMA**

Inställning av MIG/MMA svetsförloppet - Process setup




- 1 Inställning av parametrar**
Vrid på knappen för att ställa in det önskade parametervärde
- 2 Val av svetsparameter**
Vrid på knappen för att välja den önskade svetsparametern
- 3 Förgas (sek.)**

- 4 Krypstart (m/min)**
- 5 Hotstart (%)**
- 6 Hotstarttid (sek.)**
- 7 Slope-down (sek.)**
- 8 Stopström-tid (sek.)**
- 9 Stopström (%)**
- 10 Burn-back (1-15)**
- 11 Eftergas (sek.)**
- 12 Punkttid (sek.)**
- 13 Inställd ström**
- 14 Home/retur**
Kort tryck på (14) = retur till meny. Långt tryck på (14) = retur till driftsbilden
- 15 Aktuell sekvens/sekvenser i allt**
- 16 Arc adjust**
- 17 Puls**
Till/frånkoppling av MIG pulsvetsning
- 18 Gas**
Gastest. Inställning av manuell gas/IGC (ej alla modeller)
- 19 Arc Power (%)**


QUICKGUIDE FLEX²

Meny - Machine Setup




- 1** Home/retur
Retur till driftsbilden
- 2** Val av intern/extern kontroll
- 3** Lås
Val av låsnivå. Funktioner låses till den valda låsnivån genom att sätta in SD-låskortet och låses upp genom att återinsätta SD-låskortet.
- 4** Inställning av tid

Meny - Process Setup




- 1** Home/retur
Retur till driftsbild
- 2** Programval
- 3** Inställning av svetsförlopp
- 4** Inställning av DUO Plus™ parameter
Effekttrim (0-50% av inställd svetsström (A)). DUO Plus™ tid (s)
- 5** Sekvenser
Inställning av antal sekvenser. (Sequence Repeat funktion).

Val av intern/extern kontroll - Machine Setup




- 1** Home/retur
Retur till driftsbild
- 2** Symbol för aktivt matarverk
i = internt matarverk
1-> = externt matarverk
- 3** Vattenkylining (ej alla modeller)
Indikator lyser, när brännarvattenkylingen är aktiverad
- 4** Bekräfta val av intern/extern kontroll
- 5** Brännarlista (✓ = vald brännare)

Val av svetsprogram - Process Setup



- 1** Home/retur
Retur till driftsbild
- 2** Programlista
Byte av program via listan
- 3** Program Wizard
Byte av program via sorterings (legering, trådtjocklek, gas, process)
- 4** Programinfo
- 5** Symbol för aktivt matarverk
i = internt matarverk
1-> = externt matarverk

Servicemeny




- 1** Home/retur
Retur till driftsbild
- 2** Fellog
- 3** Återkallning av fabriksinställningar
- 4** Visning av licensöversikt
- 5** Servicemeny
- 6** Visning av softwareversioner/licensnr.



QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Meny - Miga Job Control




- 1 Home/retur
Retur till driftsbild
- 2 Val av existerande jobb på jobblista
- 3 Val av Job Manager
- 4 Skapande av nytt jobb
Ett jobb innehåller alla ljusbåge-inställningar. T.ex matarverk, program, puls till/från, sekvenser etc.

Val av existerande jobb - Miga Job Control



- 1 Home/retur
Retur till driftsbild
- 2 Bekräfta val av jobb
- 3 Jobbinfo
- 4 Jobblista (✓ = valt jobb)
- 5 Symbol för aktiva matarverk
i = internt matarverk
1-> = externt matarverk

Skapande av nytt jobb - Miga Job Control




- 1 Ångra/cancel skapande av nytt jobb
- 2 Bekräfta skapande av nytt jobb

Val av jobbnamn - Skapande av nytt jobb



- 1 Ångra jobb/cancel
- 2 Ta bort mot höger/backspace
- 3 Skifta från små till stora bokstäver
- 4 Skifta från bokstäver till tal/specialtecken
- 5 Bekräfta jobbnamn
Jobb skapas efter tryck på knappen

Job Manager - Miga Job Control icke aktiv



- 1 Home/retur
Retur till driftsbild
- 2 Överför alla jobb från intern jobblista till SD-kort
- 3 Överför alla jobb från SD-kort till intern jobblista



QUICKGUIDE FLEX²


Miga Job Control

Ändring av jobb - Miga Job Control




- 1** Visning av status: jobb under ändring

Spara jobbändringar - Miga Job Control




- 1** Home/retur
Retur till driftbild
- 2** Ångra jobbändringar
Retur till ursprungligt jobb innan ändring
- 3** Spara jobbändringar
Retur till aktuellt jobb inkl. ändringar

Meny - Miga Job Control aktiv



- 1** Home/retur
Retur till driftbild
- 2** Val av nytt jobb
- 3** Val av Job Manager
- 4** Ångra/cancel aktuellt jobb
Retur till driftbild utan jobb



Job Manager - Miga Job Control aktiv



- 1** Home/retur
Retur till driftbild
- 2** Kopia av aktuellt jobb
- 3** Byt namn på aktuellt jobb
- 4** Radera aktuellt jobb
- 5** Överföra aktuellt jobb till SD-kort



Näytön toiminnot MIG/MMA



1 Hitsausvirran asetus

Haluttu hitsausvirta saadaan nuppia käänämällä.

2 Hitsausvirran näyttö

3 Kaaren näyttö:

- Lyhytkari
- Välikaari (riski hitsausroiskeille)
- Kuumakaari eli sprey

4 Lankanopeuden näyttö

5 Materiaalin vahvuuden näyttö

6 Hitsausjännitteen asetus

Halutun jännitteen asetus (Trim)

7 Hitsausjännitteen asetus

8 +/- tasausjännitteen (trim) näyttö

9 Valitun ohjelman/työn näyttö

10 Menu - valikko

11 Sekvenssien näyttö/valittu sekvenssi

Vaihto seuraan sekvenssiin painamalla näppäintä.

12 Pulssihitsaus

MIG-Pulssihitsaus pääälle/pois.

13 Silloitushitsaus

Tämän toiminnon ollessa aktivoituna, sekvenssi, hotstart ja slope down (virranylasku) ovat pois päältä.

14 DUO Plus™

Sykkivä langansyöttö synergisten MIG-ohjelmien kanssa pääälle/pois.

15 Trigger-tila

Vaihto 2-tahti (Näyttö on musta) ja 4-tahti (näyttö on vihreä) välillä.

2-tahti: Hitsausprosessi alkaa, kun polttimen liipaisinta painetaan ja päättyy, kun liipaisin vapautetaan.



4-tahti: Hitsausprosessi alkaa, kun polttimen liipaisinta painetaan ja vapautetaan (hotstart on aktivoituna kunnes liipaisin vapautetaan) ja päättyy, kun liipaisinta jälleen painetaan.

16 Aktiivisen langansyötön sympoli

i = sisäinen langansyöttölaite
1 -> = ulkoinen langansyöttölaite

17 MMA:n sympoli

Hitsausprosessin MIG/MAG-asetukset - Prosessiasetukset



6 Hotstart aika (Sek.)

7 Virranylasku (Sek.)

8 Lopetusvirta-aika (Sek.)

9 Lopetusvirta (%)

10 Jälkipalo (1-15)

11 Jälkikaasu (Sek.)

12 Pistehitsausaika (Sek.)

13 Asetettu aika

14 Perusasetus/Palautus

Lyhyt painallus (14) = Paluu Menu. Pitkä painallus (14) = Paluu perusasetuksiin.

15 Valitut sekvenssit/Kaikki valitut

16 Kaaren säätö (induktio)

17 Pulssi hitsaus

MIG-Pulssihitsaus pääälle/pois

18 Suojakaasu

Kaasutesti. Käsisäätöinen kaasunvirtaus-asetus/IGC (lisävaruste, ei kaikissa malleissa)

19 Arc Power (%)

1 Parametrin valinta

Säätimellä valitaan haluttu parametriarvo.

2 Hitsausparametrien valinta

Säätimellä valitaan haluttu säätökohta.

3 Kaasun etuvirtaus (Sek.)


4 Softstart (m/min)

5 Hotstart (%)




FLEX² PIKAKÄYTTÖOHJE

Menu - Koneen asennus




Menu - Prosessi asetukset



Säädön valinta sisäinen/
ulkoinen - Koneen asetukset



Hitsausohjelmien valinta -
Prosessiasetukset



Servicemenussa



1 Perusasetus/Palautus
Palautus perusasetuksiin

2 Paneeli/kaukosäätö,
säädön valinta

3 Lukitus
Lukitustason valinta. Valitut
toiminnot ovat tallennettu SD-
lukituskortille ja ne ovat jälleen
otettavissa käyttöön SD-lukitus-
kortilta.

4 Ajastus

1 Perusasetus/Palautus
Palautus perusasetuksiin

2 Ohjelmavalinnat

3 Suojakaasun etuvirtaus

4 DUO Plus™
parametreiden asetus
Muutos/pudotusarvo (0-50%
asetetusta hitsausarvosta (A)).
DUO Plus™ aika (s).

5 Sekvenssit (muistipaikat)
Kaikkien sekvenssien asetus.
Sekvenssit toistetaan järjestyksessä.

1 Perusasetus/Palautus
Palautus perusasetuksiin

2 Aktiivisen langansyötön
sympoli
i = sisäinen langansyöttölaite
1 -> = ulkoinen langansyöttölaite

3 Vesijäähytyslaite
(ei kaikissa malleissa)
Näyttö on vihreä, kun vesijäähytys
on kytkettyynä.

4 Sisäisen/ulkaisen
säädön valinta
(ulkoinen=kaukosäätö)

5 Lista (✓ = valitut säädot)

1 Perusasetus/Palautus
Palautus perusasetuksiin

2 Ohjelmalista
Ohjelmamuutosten luettelo

3 Ohjelman sisältö - Wizard
Ohjelmassa tehdyt muutokset
(hitsattava seos, lanka/halkaisija,
kaasu, prosessi)

4 Ohjelma info

5 Aktiivisen langansyötön
sympoli
i = sisäinen langansyöttölaite
1 -> = ulkoinen langansyöttölaite

1 Perusasetus/Palautus
Palautus perusasetuksiin

2 Vikalista

3 Tehdasasetusten palautus

4 Lisenssien voimassaolo

5 Servicemenussa


6 Ohjelmaversion
näyttö/Lisenssi numero



FLEX² PIKAKÄYTTÖOHJE

Miga Job Control

Menu – Miga Job Control
(työn kontrolli)




Olemassa olevat työt –
Miga Job Control



- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
- 2 Työn valinta työlistalta
- 3 Työn valinta päälistalta –
Job Manager
- 4 Uuden työn luominen
Uusi työ sisältää kaikki
valokaariasetukset, langansyötön,
ohjelman, pulssi päällä/pois,
sekvenssi ja niin edelleen.

Uuden työn nimeäminen –
Miga Job Control



- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
- 2 Valitun työn
vahvistaminen
- 3 Job/työ- info
- 4 Työlista (✓ = valitut työt)
- 5 Aktiivisen
langansyötön sympoli
i = sisäinen langansyöttölaite
1 -> = ulkoinen langansyöttölaite

Uuden työn valitseminen –
uuden työn nimeäminen



- 1 Työn peruuttaminen
- 2 Poista/Askelpalautin
- 3 Muuta isoja ja pieni
kirjaimia
- 4 Muuta
numeroita/erikoismerkkejä
- 5 Vahvista työn nimi
Paina työn nimen painiketta.

Job Manager – Miga Job
Control ei ole aktiivinen



- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
- 2 Tallentaminen kaikki työt
koneen listalta SD-kortille
- 3 Tallentaminen kaikki työt
SD-kortilta koneen
sisäiseen työlistaan



FLEX² PIKAKÄYTÖÖHJE


Miga Job Control

Työn muutokset –
Miga Job Control




- 1 Tilan näyttö:
Työn muutokset

Tallenna työn muutokset –
Miga Job Control



- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
2 Peruuta työn muutos
Paluu alkuperäiseen työhön
3 Tallenna työn muutos
Kaikki aktiivisen työn muutokset

Menu –
Miga Job Control on aktiivinen



- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
2 Työlista
3 Job Manager-toiminto
4 Poista aktiivinen työ
Takaisin perusasetukseen ilman
työtä

Job Manager –
Miga Job Control aktiivinen





- 1 Perusasetus/palautus
Palautus perusasetuksiin
2 Kopioi aktiivinen työ
3 Nimeä uudelleen
aktiivinen työ
4 Poista aktiivinen työ
5 Siirrä/tallenna aktiivinen
työ SD-kortille



GUIDA RAPIDA FLEX²

IT

Pannello di controllo Standard
MIG/MMA



1 Regolazione corrente di saldatura

Girare la manopola per impostare la corrente desiderata.

2 Visualizzazione corrente saldatura

3 Visualizzazione tipo trasferimento:

- short
- globulare (rischio di spruzzi)
- spray

4 Visualizzazione velocità filo

5 Visualizzazione spessore materiale



6 Impostazione tensione saldatura
Girare la manopola per impostare la tensione desiderata.

7 Visualizzazione tensione saldatura

8 Visualizzazione lunghezza arco +/-

9 Visualizzazione programma/job selezionato

10 Menu

11 Visualizzazione sequenza presente/totale sequenze

Selezione la sequenza successiva schiacciando il tasto.

12 Saldatura pulsata
MIG pulsato ON/OFF.

13 Puntatura

Quando la funzione è attivata sequenze, hotstart e rampa di discesa sono OFF.

14 DUO Plus™

Pulsazione filo in saldatura MIG sinergica ON/OFF.

15 Modalità pulsante torcia

Cambia tra 2 tempi (indicatore nero) a 4 tempi (indicatore verde).

2 tempi: il processo di saldatura inizia quando il pulsante viene schiacciato e termina quando viene rilasciato.



4 tempi: il processo di saldatura inizia quando il pulsante viene schiacciato e rilasciato (l'hotstart è attivo fino al rilascio) e termina quando il pulsante è attivato nuovamente.

16 Simbolo per trainafilo attivo

i = Trainafilo interno
1-> = Trainafilo(i) esterno(i)

17 Simbolo per MMA

Regolazione procedimento saldatura MIG/MMA - Impostazione Processo



4 Softstart (m/min)

5 Hotstart (%)

6 Tempo Hotstart (sec.)

7 Rampa (sec.)

8 Tempo corrente finale (sec.)

9 Corrente finale (%)

10 Burn-back (1-15)

11 Post-gas (sec.)

12 Puntatura (sec.)

13 Corrente impostata

14 Home/return

Breve pressione su (14) = ritorno al menu.
Lunga pressione su (14) = ritorno a pannello controllo standard.

15 Sequenza presente/sequenze totali

16 Reattanza

17 Pulsazione

MIG pulsate ON/OFF


18 Gas

Prova gas, impostazione gas manuale/IGC (non tutte le versioni).

19 Arc Power (%)


GUIDA RAPIDA FLEX²

Menu – Configurazione macchina



- 1** **Home/return**
Ritorna al pannello di controllo standard.
- 2** **Selezione controllo interno/esterno**
- 3** **Blocco**
Selezione del livello di protezione. La protezione viene attivata al livello richiesto inserendo ed estraendo la carta SD Blocco e viene disattivata ripetendo questa operazione.
- 4** **Impostazione ora**

Menu – Impostazione processo




- 1** **Home/return**
Ritorna al pannello di controllo standard.
- 2** **Selezione programmi**
- 3** **Impostazione processo di saldatura**
- 4** **Impostazione parametri DUO Plus™**
Efficienza (0-50% della corrente saldatura impostata (A). Tempo/i DUO Plus™)
- 5** **Sequenze**
Impostazione numero sequenze. (Funzione Sequence Repeat).

Selezione controllo interno/esterno - Configurazione macchina



- 1** **Home/return**
Ritorna al pannello di controllo standard.
- 2** **Simbolo per trainafilo attivo**
i = Trainafilo interno
1-> = Trainafilo(i) esterno(i)
- 3** **Raffreddamento (non tutte le versioni)**
L'indicatore è verde quando il raffreddamento è attivo.
- 4** **Conferma della selezione interno/esterno**
- 5** **Lista** (\checkmark = controllo selezionato)

Selezione programma saldatura - Impostazione processo



- 1** **Home/return**
Ritorna al pannello di controllo standard.
- 2** **Lista Programmi**
Scelta del programma dalla lista
- 3** **Program Wizard**
Scelta del programma per selezione (filo, diametro, gas, processo)
- 4** **Info programma**
- 5** **Simbolo per trainafilo attivo**
i = Trainafilo interno
1-> = Trainafilo(i) esterno(i)

Menù Service




- 1** **Home/return**
Ritorna al pannello di controllo standard.
- 2** **Registrazione errori**
- 3** **Richiamo delle impostazioni di fabbrica**
- 4** **Visualizzazione licenze**
- 5** **Menù Service**
- 6** **Visualizzazione versione software/numero licenza.**



GUIDA RAPIDA FLEX²

Miga Job Control

Menu - Miga Job Control




Selezione di un job esistente - Miga Job Control



- 1** Home/return
Ritorno al pannello di controllo standard
- 2** Selezione di un job esistente dalla lista
- 3** Selezione di Job Manager
- 4** Creazione nuovo job
Un job contiene tutte le impostazioni dell'arco : trainafilo, programma, pulsazione, sequenze etc.

Nome nuovo job - Miga Job Control



- 1** Cancellazione nuovo job
- 2** Nome nuovo job

Impostazione nome job



- 1** Cancellazione job
- 2** Cancella carattere/backspace
- 3** Cambio minuscole/maiuscole
- 4** Cambio da lettere a numeri/caratteri speciali
- 5** Conferma nome job
Premere per confermare il nome

Job Manager - Miga Job Control inattivo



- 1** Home/return
Ritorno al pannello di controllo standard
- 2** Trasferimento di tutti i jobs dalla lista interna alla carta SD
- 3** Trasferimento di tutti i jobs dalla carta SD alla lista interna



GUIDA RAPIDA FLEX²


Miga Job Control

Modifica job -
Miga Job Control




- 1** Visualizzazione :
modifica job

Salvataggio modifiche -
Miga Job Control



- 1** Home/return
Ritorno al pannello di controllo standard
- 2** Cancellazione modifiche
Ritorno al job prima delle modifiche
- 3** Salvataggio modifiche
Ritorno al job attivo con modifiche

Menu -
Miga Job Control attivo



- 1** Home/return
Ritorno al pannello di controllo standard
- 2** Selezione nuovo job
- 3** Selezione Job Manager
- 4** Cancellazione job attivo
Ritorno ad operazione senza job

Job Manager -
Miga Job Control attivo





- 1** Home/return
Ritorno al pannello di controllo standard
- 2** Copia job attivo
- 3** Rinomina job attivo
- 4** Cancella job attivo
- 5** Trasferimento job attivo
su carta SD



QUICKGUIDE FLEX²

NL

Standaard besturingspaneel MIG/MMA



1 Instellen lasstroom

Draai de besturingsknop om de gewenste lasstroom in te stellen.

2 Tonen van de lasstroom

3 Tonen van het lasgebied:

- kortsluitbooggebied
- overgangsgebied (risico op spatten)
- sproeibooggebied

4 Tonen van draadsnelheid

5 Tonen van materiaaldikte



6 Instellen lasspanning

Draai de besturingsknop om de gewenste lasspanning in te stellen.

7 Tonen van de lasspanning

8 Tonen van +/- fijnregeling spanning

9 Tonen van geselecteerde programma/klus

10 Menu

11 Tonen van ingestelde sequentie/Het aantal sequenties

Wijzigen naar volgende sequentie, knop indrukken.

12 Pulslassen

Pulsmig lassen aan/uit.

13 Hechtlassen

Wanneer deze functie is geactiveerd, sequentie, hotstart en downslope staan uit.

14 DUO Plus™

Pulseren van de draad in combinatie met synergisch MIG aan/uit

15 Selecteren functie toortsschakelaar

Wijzigen van 2-takt (LED is donker) en 4-takt (LED is groen).

2-takt: Het lasproces start wanneer de toortsschakelaar is geactiveerd en stopt wanneer de toortsschakelaar wordt losgelaten.



4-takt: Het lasproces start wanneer de toortsschakelaar is geactiveerd en losgelaten (de hotstart is actief totdat de toortsschakelaar losgelaten wordt) en stopt wanneer de toortsschakelaar opnieuw wordt geactiveerd.

16 Symbool voor actieve draadaanvoerunit

i = interne draadaanvoerunit
1 -> = externe draadaanvoerunit(s)

17 Symbool voor MMA

Instellen lasproces MIG/MMA - Proces instellen



1 Instellen parameters

Draai de besturingsknop om de gewenste parameterwaarde in te stellen.

2 Geselecteerde lasparameter

Draai de besturingsknop om de gewenste lasparameter in te stellen.

3 Gasvoorstroom (sec.)

4 Softstart (m/min.)

5 Hotstart (%)

6 Hotstarttijd (sec.)

7 Kratervuller (sec.)

8 Eindstroomtijd (sec.)

9 Eindstroom (%)

10 Terugbrand (1-15)

11 Gasnastroom (sec.)

12 Hechtlastijd (sec.)

13 Ingestelde lasstroom

14 Home/terug

Kort drukken = terug naar menu.
Lang indrukken = terug naar standaard besturingspaneel

15 Huidige sequentie/Totaal aantal sequenties

16 Instellen smoorspoel

17 Puls

Pulsmig lassen aan/uit


18 Gas

Gastest. Instellen handmatig gas/IGC (Intelligent Gas Control)


19 Arc Power (%)

QUICKGUIDE FLEX²

Menu – Machine instelling




Menu – Proces instelling



Selecteer interne/externe besturing - Machine instelling



Selecteer lasprogramma - Proces instelling



Servicemenu



- 1** Home/terug
Terug naar standaard besturings-paneel
- 2** Selecteer interne/externe besturing
- 3** Blokkeren
Het vergrendelniveau kiezen. Functies worden vergrendeld door de SD-vergrendelkaart te plaatsen en ontgrendeld door de SD-vergrendelkaart opnieuw te plaatsen.
- 4** Instellen van tijd

- 1** Home/terug
Terug naar standaard besturings-paneel
- 2** Selecteer programma's
- 3** Instellen lasproces
- 4** Instellen DUO Plus™ parameters
Efficiëntie (0-50% van ingestelde lasstroom (A)). Duo Plus™ tijd (s).
- 5** Sequenties
Instellen aantal sequenties. Herhaalfunctie sequenties.

- 1** Home/terug
Terug naar standaard besturings-paneel
- 2** Symbool voor actieve draadaanvoerunit
i = interne draadaanvoerunit
1 → = externe draadaanvoerunit(s)
- 3** Waterkoeling (niet op alle versies)
LED is groen wanneer waterkoeling actief is.
- 4** Bevestig selectie van interne/externe besturing
- 5** Programmalijst
(✓ = geselecteerde besturingsunit)

- 1** Home/terug
Terug naar standaard besturings-paneel
- 2** Programmalijst
Ander programma via de lijst
- 3** Programmawizard
Ander programma via sortering (legering, draadgrootte, gas, proces)
- 4** Programma informatie
- 5** Symbool voor actieve draadaanvoerunit
i = interne draadaanvoerunit
1 → = externe draadaanvoerunit(s)


- 1** Home/terug
Terug naar standaard besturings-paneel
- 2** Foutenlog
- 3** Fabrieksinstellingen terughalen
- 4** Weergave van licenties
- 5** Servicemenu
- 6** Softwareversies/ licentienummer tonen



QUICKGUIDE FLEX²

Miga Job Control

Menu - Miga Job Control



- 1** Home/terug
Terug naar het standaard bedieningspaneel
- 2** Selecteren huidige taak in de taaklijst
- 3** Selecteren Job Manager
- 4** Aanmaken nieuwe taak
Een taak omvat alle booginstellingen: draadaanvoerunit, programma, puls aan/uit, reeksen enz

Selecteren bestaande taak - Miga Job Control



- 1** Home/terug
Terug naar het standaard bedieningspaneel
- 2** Bevestigen geselecteerde taak
- 3** Taakinformatie
- 4** Taaklijst
(✓ = geselecteerde taak)
- 5** Symbol voor actieve draadaanvoerunit
i = interne draadaanvoerunit
1 -> = externe draadaanvoerunit(s)

Benoemen nieuwe taak - Miga Job Control




- 1** Annuleren nieuwe taak
- 2** Benoemen nieuwe taak

Selecteren taaknaam - benoemen nieuwe taak



- 1** Annuleren taak
- 2** Verwijderen vorig teken/ (backspace)
- 3** Wisselen van kleine letters naar hoofdletters
- 4** Wisselen van letters naar cijfers/speciale tekens
- 5** Bevestigen taaknaam
Druk op de toets om de taaknaam te bevestigen

Job Manager - Miga Job Control niet actief



- 1** Home/terug
Terug naar het standaard bedieningspaneel
- 2** Overdragen van alle taken uit de interne taaklijst naar de SD-kaart
- 3** Overdragen van alle taken van de SD-kaart naar de interne taaklijst



QUICKGUIDE FLEX²


Miga Job Control

Aanpassen taak -
Miga Job Control




- 1** Weergave van status:
taak wordt aangepast

Opslaan aanpassingen
aan taak - Miga Job Control




- 1** **Home/terug**
Terug naar het standaard
bedieningspaneel
- 2** **Annuleren
taakaanpassingen**
Terug naar oorspronkelijke taak
vóór aanpassingen
- 3** **Opslaan
taakaanpassingen**
Terug naar actieve taak, incl.
aanpassingen

Menu -
Miga Job Control actief



- 1** **Home/terug**
Terug naar het standaard
bedieningspaneel
- 2** **Selecteren nieuwe taak**
- 3** **Selecteren Job Manager**
- 4** **Annuleren actieve taak**
Terug naar bediening zonder
taak

Job Manager -
Miga Job Control actief





- 1** **Home/terug**
Terug naar het standaard
bedieningspaneel
- 2** **Kopiëren actieve taak**
- 3** **Hernoemen actieve taak**
- 4** **Verwijderen actieve taak**
- 5** **Overdragen actieve taak
naar SD-kaart**



GUIDE RAPIDE FLEX²

F

Panneau de commande standard
MIG/MMA



1 Réglage du courant de soudage

Tourner le bouton de réglage sur le courant de soudage souhaité.

2 Affichage du courant de soudage

3 Affichage de la zone de transfert :

- transfert par court-circuit
- transfert globulaire (risque de projections)
- transfert par pulvérisation

4 Affichage de la vitesse de dévidage

5 Affichage de l'épaisseur de matériau



6 Réglage de la tension de soudage

tourner le bouton de réglage sur la tension de soudage souhaitée.

7 Affichage de la tension de soudage

8 Affichage du réglage de la tension (+/-)

9 Affichage du programme ou de la tâche sélectionnée

10 Menu

11 Affichage de la séquence en cours/séquences totales

Appuyer sur la touche pour passer à la séquence suivante.

12 Soudage pulsé

Soudage MIG à courant pulsé – marche/arrêt.

13 Pointage

Lorsque cette fonction est activée, les fonctions d'affichage de séquences, de démarrage à chaud et d'évanouissement sont désactivées.

14 DUO Plus™

Variation du courant de soudage en fonction du programme MIG synergique – marche/arrêt.

15 Sélection du mode gâchette

Basculer entre 2 temps (indicateur éteint) et 4 temps (indicateur allumé).

Deux temps : le procédé de soudage démarre lorsque la gâchette de la torche est activée et s'arrête lorsqu'elle est relâchée.



Quatre temps : le procédé de soudage démarre lorsque la gâchette de la torche est activée puis relâchée (la fonction de démarrage à chaud est active jusqu'au relâchement de la gâchette) et s'arrête lorsque la gâchette est réactivée.

16 Symbole du dévidoir actif

i = dévidoir interne
1 -> = dévidoir(s) externe(s)

17 Symbole MMA

Réglage du procédé de soudage MIG/MMA - Configuration du procédé



1 Réglage des paramètres

tourner le bouton de réglage sur la valeur souhaitée.

2 Sélection du paramètre de soudage

tourner le bouton de réglage sur le paramètre de soudage souhaité.

3 Pré-gaz (s)

4 Amorçage progressif (m/min)

5 Démarrage à chaud (%)

6 Temps de démarrage à chaud (s)

7 Évanouissement (s)

8 Temps d'arrêt courant (s)

9 Arrêt courant (%)

10 Burn-back (1-15)

11 Post-gaz (s)

12 Temps de pointage (s)

13 Courant réglé

14 Page d'accueil/retour

Pression brève sur (14) = retour au menu.
Pression longue sur (14) = retour au panneau de commande standard.

15 Séquence en cours/séquences totales

16 Réglage de l'arc

17 Courant pulsé

Soudage MIG à courant pulsé – marche/arrêt.


18 Gaz

Test gaz. Réglage manuel du gaz/IGC (disponible sur certains modèles uniquement).

19 Puissance de l'arc (%)


GUIDE RAPIDE FLEX²

Menu – Machine Setup



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Sélection de la commande interne/externe
- 3** Verrouillage
Sélection du niveau de verrouillage. Insérer la carte de verrouillage SD pour verrouiller les fonctions et réinsérer la carte pour les dé-verrouiller.
- 4** Réglage de l'heure

Menu – Process Setup



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Sélection des programmes
- 3** Sélection du procédé de soudage
- 4** Réglage des paramètres
DUO Plus™
Rendement (de 0 à 50 % du courant de soudage réglé [A]). Temps DUO Plus™ (s).
- 5** Séquences
Réglage du nombre de séquences. Fonction de répétition des séquences.

Sélection de la commande interne/externe - Machine Setup



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Symbole du dévidoir actif
i = dévidoir interne
1 -> = dévidoir(s) externe(s)
- 3** Refroidissement à l'eau
(disponible sur certains modèles uniquement)
L'indicateur est allumé lorsque cette fonction est active.
- 4** Confirmation de la sélection de la commande interne/externe
- 5** Liste (✓ = unité de commande sélectionnée)

Sélection du programme de soudage - Process Setup



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Liste des programmes
Sélectionner un programme parmi la liste
- 3** Assistant de programmes
Sélectionner un programme en fonction d'un paramètre (matériau, taille du fil, gaz, procédé)
- 4** Informations sur le programme
- 5** Symbole du dévidoir actif
i = dévidoir interne
1 -> = dévidoir(s) externe(s)

Menu service




- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Journal des erreurs
- 3** Rappel des paramètres par défaut
- 4** Affichage des licences
- 5** Menu service
- 6** Affichage de la version du logiciel/du numéro de licence



GUIDE RAPIDE FLEX²

Miga Job Control

Menu – Contrôle des tâches




- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Sélectionner une tâche existante dans la liste des tâches
- 3** Sélectionner le gestionnaire des tâches
- 4** Créer une nouvelle tâche
Une tâche regroupe tous les paramètres de l'arc : dévidoir, programme, courant pulsé activé/désactivé, séquences, etc.

Sélectionner une tâche existante – Contrôle des tâches



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Confirmer la tâche sélectionnée
- 3** Informations sur la tâche
- 4** Liste des tâches (✓ = tâche sélectionnée)
- 5** Symbole du dévidoir actif
i = dévidoir interne
1 -> = dévidoir(s) externe(s)

Nommer une nouvelle tâche – Contrôle des tâches




- 1** Annuler la nouvelle tâche
- 2** Nommer la nouvelle tâche

Sélectionner le nom d'une tâche – Nommer une nouvelle tâche



- 1** Annuler la tâche
- 2** Effacer / Retour arrière
- 3** Passer des minuscules aux majuscules
- 4** Passer des lettres aux chiffres/caractères spéciaux
- 5** Confirmer le nom de la tâche
Appuyer pour confirmer le nom de la tâche

Gestionnaire des tâches – Contrôle des tâches inactif



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Transférer toutes les tâches de la liste interne à la carte SD
- 3** Transférer toutes les tâches de la carte SD à la liste interne



GUIDE RAPIDE FLEX²


Miga Job Control

Modifier une tâche – Contrôle des tâches




- 1** Affichage de l'état : modification de la tâche

Enregistrer les modifications d'une tâche – Contrôle des tâches




- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Annuler les modifications de la tâche
Revenir à la tâche d'origine, avant les modifications
- 3** Enregistrer les modifications de la tâche
Revenir à la tâche active avec les modifications

Menu – Contrôle des tâches actif



- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Sélectionner une nouvelle tâche
- 3** Sélectionner le gestionnaire des tâches
- 4** Annuler la tâche active
Poursuivre sans sélectionner la tâche

Gestionnaire des tâches – Contrôle des tâches actif





- 1** Page d'accueil/retour
Retour au panneau de commande standard
- 2** Copier la tâche active
- 3** Renommer la tâche active
- 4** Supprimer la tâche active
- 5** Transférer la tâche active vers la carte SD



RYCHLÝ PRŮVODCE FLEX²

CZ

Standardní řídící panel MIG/MMA



1 Nastavení svařovacího proudu
Otáčením knoflíku nastavte požadovaný svařovací proud.

2 Zobrazení svařovacího proudu

3 Zobrazení přenosu:

- zkratový přenos
- globulární přenos (nebezpečný rozstřík)
- sprchový přenos



4 Zobrazení rychlosti podávání

5 Zobrazení tloušťky materiálu



- 6 Natavení svařovacího napětí**
Otáčením knoflíku nastavte požadované svařovací napětí.
- 7 Zobrazení svařovacího napětí**
- 8 Zobrazení +/- doladění svařovacího napětí**
- 9 Zobrazení vybraného programu/jobu**
- 10 Menu**
- 11 Zobrazení sekvence/
počtu sekvencí**
Stiskem tlačítka volíte další sekvenci.
- 12 Impulsní svařování**
MIG impulsní svařování zapnuto/vypnuto.
- 13 Stehování**
Při aktivaci této funkce jsou sekvence, horký start a zaplňování koncového kráteru vypnuty.
- 14 DUO Plus™**
Pulsace podávání drátu při synergickém MIG svařování zapnuta/vypnuta.
- 15 Výběr spínání**
Výběr mezi 2 taktním (černá kontrolka) a 4 taktním (zelená kontrolka) spínáním.
2 takt: Stiskem spouště na hořáku je zahájeno svařování, uvolněním spouště je ukončeno.
4 takt: Stiskem a uvolněním spouště je zahájeno svařování (po dobu stisku běží horký start). Dalším stiskem a uvolněním spouště dojde k ukončení svařování.
- 16 Indikace aktivního podavače**
i = interní podavač drátu
1-> = externí podavač(e) drátu
- 17 Zobrazení symbolu MMA**

Nastavení svařovacího procesu MIG/MMA




- 1 Nastavení parametrů**
Otáčením knoflíku nastavte velikost vybraného parametru.
- 2 Volba svařovacích parametrů**
Otáčením knoflíku vyberte požadovaný parameter.
- 3 Předfuk plynu (s)**
- 4 Měkký start (m/min)**

- 5 Horký start, proud (%)**
- 6 Horký start, čas (s)**
- 7 Zaplňování koncového kráteru (s)**
- 8 Doba zhasínání (s)**
- 9 Zhasínací proud (%)**
- 10 Výlet drátu (1-15)**
- 11 Dofuk plynu (s)**
- 12 Čas bodu (s)**
- 13 Nastavení napětí**
- 14 Home/return**
Krátký stisk (14) = návrat do menu. Dlouhý stisk (14) = návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 15 Zvolená sekvence/počet sekvencí**
- 16 Tvrnost zdroje**
- 17 Impuls**
MIG impulsní svařování zapnuto/vypnuto
- 18 Plyn**
Plynový test. Nastavení průtoku plynu manuální/IGC (ne u všech variant).
- 19 Arc Power (%)**


RYCHLÝ PRŮVODCE FLEX²

Menu – Nastavení stroje



- 1 Domů/návrat**
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 2 Volba interní/externí řízení**
- 3 Zámek**
Volba uzamčení. Funkce jsou uzamknuty vložením zamykací SD karty. Odemykají se opakovaným vložením zamykací SD karty.
- 4 Nastavení času**

Menu – Nastavení procesu




- 1 Domů/návrat**
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 2 Výběr programů**
- 3 Nastavení svařovacího procesu**
- 4 Nastavení parametrů pro DUO Plus™**
Hodnota (0-50% svařovacího proudu (A). DUO Plus™ čas (s)).
- 5 Sekvence**
Nastavení počtu sekvencí. (Funkce Sequence Repeat).

Volba interní/externí řízení - Nastavení stroje



- 1 Domů/návrat**
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 2 Indikace aktivního podavače**
i = interní podavač drátu
1-> = externí podavač(e) drátu
- 3 Vodní chlazení (ne u všech variant)**
Zelená kontrolka signalizuje aktivní vodní chlazení.
- 4 Potvrzení volby interní/externí řízení**
- 5 Seznam podavačů (✓ = vybraný podavač drátu)**

Výběr svařovacího programu - Nastavení procesu



- 1 Domů/návrat**
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 2 Seznam programů**
Změna programů listováním
- 3 Vyhledání programů**
Změna programů dle výběru (materiál, průměr drátu, plyn, proces)
- 4 Informace o programu**
- 5 Indikace aktivního podavače**
i = interní podavač drátu
1-> = externí podavač(e) drátu

Servisní menu




- 1 Domů/návrat**
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu.
- 2 Chybová hlášení**
- 3 Návrat do továrního nastavení**
- 4 Zobrazení licencí**
- 5 Servisní menu**
- 6 Zobrazení verze software / licenčního čísla**



RYCHLÝ PRŮVODCE FLEX²

Miga Job Control

Menu - Miga Job Control



Výběr existujícího jobu - Miga Job Control



- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu
- 2 Výběr existujícího jobu ze seznamu
- 3 Volba Job Manager
- 4 Vytvoření nového jobu
Job obsahuje prvky nastavení obrouček: podavač, program, impulz zap./vyp., sekvence, atd.

Pojmenování nového jobu - Miga Job Control




- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu
- 2 Potvrzení vybraného jobu
- 3 Informace o jobu
- 4 Seznam jobů (✓ = zvolený job)
- 5 Indikace aktivního podavače
i = interní podavač drátu
1-> = externí podavač(e) drátu

Výběr jména jobu - Pojmenování jobu



- 1 Zrušení nového jobu
- 2 Pojmenování nového jobu
- 1 Zrušení jobu
- 2 Zrušení pozice zprava
- 3 Změna velikosti písmene
- 4 Změna z písmen na číslice / spec. znaky
- 5 Potvrzení jména jobu
Stiskněte pro potvrzení jména jobu.

Job Manager - Miga Job Control neaktivní



- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu panelu
- 2 Kopírování všech jobů z interního seznamu na SD kartu
- 3 Kopírování všech jobů z SD karty do interního seznamu



RYCHLÝ PRŮVODCE FLEX²


Miga Job Control

Úprava jobů -
Miga Job Control




- 1 Indikace stavu:
modifying job = upravený
job

Uložení úprav -
Miga Job Control



- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu
panelu
- 2 Zrušení úprav jobu
Návrat k původnímu jobu před
úpravou
- 3 Uložení úprav jobu
Uložení a aktivace úprav jobu

Menu -
Miga Job Control aktivní



- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu
panelu
- 2 Výběr nového jobu
- 3 Výběr Job Manager
- 4 Zrušení režimu job
Návrat k činnosti bez jobu

Job Manager -
Miga Job Control aktivní




- 1 Domů/návrat
Návrat ke standardnímu řídícímu
panelu
- 2 Kopírování aktivního jobu
- 3 Přejmenování aktivního
jobu
- 4 Zrušení aktivního jobu
- 5 Kopírování aktivního jobu
na SD kartu



GUÍA RÁPIDA FLEX²

ES


Panel de control estándar MIG/MMA



- 1 Ajuste de la corriente de soldadura**
Gire el botón de control para fijar la corriente de soldadura deseada.
- 2 Visualización de la corriente de soldadura**
- 3 Visualización de la zona de transferencia:**
 - transferencia spray
 - transferencia globular (riesgo de proyecciones)
 - transferencia spray
- 4 Visualización de la velocidad de hilo**
- 5 Visualización del espesor de material**

- 6 Ajuste del voltaje de soldadura**
Gire el botón de control para fijar el voltaje de soldadura deseado.
- 7 Visualización del voltaje de soldadura**
- 8 Visualización de +/- ajuste de voltaje**
- 9 Visualización del programa seleccionado**
- 10 Menu**
- 11 Visualización de la secuencia actual/total de secuencias**
Cambia a la secuencia siguiente presionando el botón.
- 12 Soldadura pulsada**
Soldadura MIG pulsada on/off.
- 13 Punteo de soldadura**
Cuando esta función está activada, la secuencia, el arranque en caliente y la rampa de bajada se apagan.
- 14 DUO Plus™**
Pulsación del hilo en conexión con MIG sinérgico on/off.
- 15 Selección del modo gatillo**
Cambio entre 2-tiempos (el indicador está negro) y 4-tiempos (el indicador está verde).
2-Tiempos: El proceso de soldadura empieza cuando presionamos el gatillo de la antorcha y termina cuando soltamos el gatillo de la antorcha.
4-Tiempos: El proceso de soldadura empieza cuando presionamos y soltamos el gatillo de la antorcha (el arranque en caliente está activo hasta que soltamos el gatillo) y termina cuando presionamos el gatillo de la antorcha otra vez.
- 16 Símbolo para unidad de alimentación de hilo activa**
i = unidad de alimentación de hilo interna
1-> = unidad(es) de alimentación de hilo externa
- 17 Símbolo para MMA**

Ajuste del proceso de soldadura MIG/MMA - Proceso de ajuste inicial




- 1 Ajuste de parámetros**
Gire el botón de control para ajustar el valor del parámetro deseado.
- 2 Selección del parámetro de soldadura**
Gire el botón de control para seleccionar el parámetro de soldadura deseado.
- 3 Pre-gas (sec.)**
- 4 Inicio suave (m/min)**

- 5 Inicio caliente (%)**
- 6 Tiempo de inicio caliente (sec.)**
- 7 Rampa (sec.)**
- 8 Tiempo de amperios finales (sec.)**
- 9 Amperios finales (%)**
- 10 Burn-back (1-15)**
- 11 Post-gas (sec.)**
- 12 Tiempo de puntos (sec.)**
- 13 Ajuste de corriente**
- 14 Inicio/retorno**
Presión corta en (14) = vuelve al menú.
Presión larga en (14) = vuelve al panel de control estándar.
- 15 Secuencia actual/total de secuencias**
- 16 Ajuste de arco**
- 17 Pulsado**
Soldadura MIG pulsada on/off.
- 18 Gas**
Gastest. Ajuste manual del gas/IGC (no en todas las versiones).
- 19 Potencia de Arco (%)**


GUÍA RÁPIDA FLEX²

Menú –
Ajuste inicial de máquina



- 1 Inicio/retorno**
Vuelve al panel de control estándar.
- 2 Selección del control interno/externo**
- 3 Bloqueo**
Selección del nivel de bloqueo. Las funciones serán bloqueadas insertando la tarjeta de bloqueo y desbloqueadas volviendo a insertar la tarjeta SD de bloqueo.
- 4 Ajuste de tiempo**

Menú – Proceso de ajuste inicial



- 1 Inicio/retorno**
Vuelve al panel de control estándar.
- 2 Selección de programas**
- 3 Ajuste del proceso de soldadura**
- 4 Ajuste de los parámetros DUO Plus™**
Eficiencia (0-50% del ajuste de la corriente de soldadura (A)). Tiempo (s) DUO Plus™
- 5 Secuencias**
Ajuste del número de secuencias. Secuencia de la función de repetición

Selección del control interno/externo – Ajuste inicial de máquina



- 1 Inicio/retorno**
Vuelve al panel de control estándar.
- 2 Símbolo para unidad de alimentación de hilo activa**
i = unidad de alimentación de hilo interna
1-> = unidad(es) de alimentación de hilo externa.
- 3 Sistema de refrigeración (no en todas las versiones)**
El indicador está verde, cuando el sistema de refrigeración está activo.
- 4 Confirmación de la selección de control interno/externo**
- 5 Listado**
(*✓* = unidad de control seleccionada)

Selección del programa de soldadura – Proceso de ajuste inicial



- 1 Inicio/retorno**
Vuelve al panel de control estándar.
- 2 Listado de programas**
Cambio de programa a través de la lista.
- 3 Programa Asistente**
Cambio de programa a través de la clasificación (aleación, diámetro de hilo, gas, proceso).
- 4 Información del programa**
- 5 Símbolo para unidad de alimentación de hilo activa**
i = unidad de alimentación de hilo interna
1-> = unidad(es) de alimentación de hilo externa.

Menú servicio




- 1 Inicio/retorno**
Vuelve al panel de control estándar.
- 2 Registro de errores**
- 3 Restablecimiento a los ajustes de fábrica**
- 4 Visualización de licencias**
- 5 Menú servicio**
- 6 Mostrar la versión del software/número de licencia**



GUÍA RÁPIDA FLEX²

Control Miga Job

Menú – Control Miga Job




Selección de un trabajo existente – Control Miga Job



- 1 Inicio/retorno**
Retorno al panel de control estándar
- 2 Selección de un trabajo existente en la lista de trabajos**
- 3 Selección de Job Manager**
- 4 Creación de un nuevo trabajo**
Un trabajo contiene todos los ajustes de arco: unidad de alimentación de hilo, programa, pulsado encendido/apagado, secuencias, etc.

Nombrar un Nuevo trabajo – Control Miga Job



- 1 Cancelar Nuevo trabajo**
- 2 Nombre del Nuevo trabajo**

Selección del nombre del trabajo – Nombrar Nuevo trabajo



- 1 Cancelar trabajo**
- 2 Borrar para corregir/retroceso**
- 3 Cambio de minúsculas a mayúsculas**
- 4 Cambio de letras a números/ caracteres especiales**
- 5 Confirmar nombre del trabajo**
Presionar tecla para confirmar el nombre del trabajo.

Job Manager – Control Miga Job no activo



- 1 Inicio/retorno**
Retorno al panel de control estándar
- 2 Transferir todos los trabajos desde el listado de trabajos interno a tarjeta SD**
- 3 Transferir todos los trabajos desde tarjeta SD al listado de trabajos interno**




GUÍA RÁPIDA FLEX²

Control Miga Job

Modificación de trabajo – Control Miga Job




Guardar modificaciones del trabajo – Control Miga Job



- 1** Indicación de estado:
modificación de trabajo

Menú – Control Miga Job activo



- 1** Inicio/retorno
Retorno al panel de control estándar
- 2** Selección de un Nuevo trabajo
Retorno al trabajo original antes de las modificaciones
- 3** Selección de Job Manager
- 4** Cancelar el trabajo activo
Retorno al funcionamiento sin trabajo

Job Manager – Control Miga Job activo





- 1** Inicio/retorno
Retorno al panel de control estándar
- 2** Copiar trabajo activo
- 3** Renombrar trabajo activo
- 4** Eliminar trabajo activo
- 5** Transferir trabajo activo a tarjeta SD



FLEX² RÖVID ÚTMUTATÓ

HU

Üzemi kijelző MIG/MMA



1 Hegesztőáram beállítása

A kívánt hegesztőáramot a forgatógombbal állítjuk be.

2 Hegesztőáram kijelzése

3 Az ív kijelzése

- rövid ív
- kevert ív (fröcskölés veszély)
- szort ív

4 Huzaltoló sebesség kijelzése

5 Anyagvastagság kijelzése



6 Hegesztő-feszültség beállítása

A kívánt hegesztő feszültséget a forgatógombbal állítjuk be

7 Hegesztő-feszültség kijelzése

8 +/- feszültség-trimm kijelzése

9 A kiválasztott program/Job kijelzése

10 Menü

11 aktuális szekvenciák/összes szekvencia kijelzése

A következő választása gombnyomással

12 Impulzus

MIG-impulzus hegesztés be/ki

13 Heftelés

Ha ez a funkció aktív, a szekvencia, „Hot-start” és áram-lefutás ki van kapcsolva.

14 DUO Plus™

Pulzáló huzal, szinergikus MIG-gel összekötve be/ki

15 Tszabályzási-mód

Válasszon 2-ütem (indikátor fekete) és 4-ütem (indikátor zöld) között.

2-ütem: A hegesztés elkezdődik, ha a pisztoly-kapcsolót megnyomjuk és befejeződik, ha elengedjük.



4-ütem: A hegesztés elkezdődik, ha a pisztoly-kapcsolót megnyomjuk és ismét elengedjük (a „Hotstart” aktív, ameddig a gombot ismét megnyomjuk).

16 Aktív huzaltoló egység jelzése

i = belső huzaltoló egység
1 -> = külső huzaltoló egység

17 MMA jel

A MIG/MMA hegesztési folyamat beállítása - „Process setup”



5 Hotstart (%)

6 Hotstart idő (mp)

7 Áramlefutás (mp)

8 Befejező áram idő (mp)

9 Befejező áram (%)

10 Huzalvisszaégés (1-15)

11 Gáz után áramlás

12 Ponthegeztési idő (mp)

13 Beállított áram

14 Vissza

rövid gombnyomás (14) = vissza a menübe
hosszú gombnyomás (14) = vissza az üzemi kijelzőhöz.

15 Aktuális szekvenciák/összes szekvencia

16 Fojtás

17 Impulzus

MIG-impulzus hegesztés be/ki


18 Gáz

Gáztesz: gáz/IGC-beállítás (nem minden kivitelnél).

19 „Arc power” (ív erő) (%)


FLEX² RÖVID ÚTMUTATÓ

Menü – gép beállítás



- 1** „Home”/vissza
Vissza az üzemi kijelzőhöz
- 2** Belső/külső szabályzás választás
- 3** Zár funkció
mielőtt a zár funkciót választjuk. zárni: Az SD-zárkártyát betéri nyitni: Az SD-zárkártyát ismét betenni
- 4** Idő beállítása

Menü – eljárás beállítás




- 1** „Home”/vissza
Vissza az üzemi kijelzőhöz
- 2** Program választás
- 3** A hegesztési folyamat beállítása
- 4** A „DUO plus” paraméterek beállítása
hatásfok (a beállított hegesztőáram (A) 0-50 %-a) DUO Plus- idő (mp).
- 5** Szekvencia
a szekvenciák számának beállítása (szekvencia-ismétlési funkció)

Belső/külső szabályzás választása – gép beállítás



- 1** „Home”/vissza
Vissza az üzemi kijelzőhöz
- 2** Aktív huzaltoló egység jelzése
i = belső huzaltoló egység
1 -> = külső huzaltoló egység
- 3** Vízhűtő
(nem minden kivitel)
A kijelző zöld, ha a vízhűtő aktív.
- 4** Belső/külső szabályzás jóváhagyása
- 5** Pisztoly-lista
(✓ = választott szabályzás)

Hegesztőprogram választás – eljárás beállítás



- 1** „Home”/vissza
Vissza az üzemi kijelzőhöz
- 2** Program lista
Programváltoztatás listával
- 3** Program varázsló
Programváltoztatás választékkal (ötvözöt, huzalátmérő, gáz, eljárás)
- 4** Programinformáció
- 5** Aktív huzaltoló egység jelzése
i = belső huzaltoló egység
1 -> = külső huzaltoló egység

Szerviz-menü




- 1** „Home”/vissza
Vissza az üzemi kijelzőhöz
- 2** Hibalista
- 3** Gyári beállítások visszaállítása
- 4** A licenszek áttekintése
- 5** Szerviz-menü
- 6** A szoftververzió/licenzszám használata



FLEX² RÖVID ÚTMUTATÓ

Miga Job Control

Menü – Miga feladat szabályzás




- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 Egy feladat választása a listáról
- 3 Feladat-menedzser funkció választása
- 4 Új feladat létrehozása
Egy feladat minden iv-beállítást tartalmaz: huzaltoló egység, program, impulzus be/ki, szekvencia stb.

Meglévő feladat választása – Miga feladat szabályzás



- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 A választott feladat jóváhagyása
- 3 Feladat információ
- 4 Feladat lista (✓ = választott feladat)
- 5 Aktív huzaltoló egység jelzése
i = belső huzaltoló egység
1 -> = külső huzaltoló egység

Egy új feladat megnevezése – Miga feladat szabályzás




- 1 Új feladat törlése
- 2 Új feladat megnevezése

Feladat-név választása – új feladat elnevezése



- 1 Feladat törlése
- 2 Törlés/vissza
- 3 Váltás kisbetűről nagyra
- 4 Váltás betűről jelre/
Különleges jelre
- 5 A feladat-név jóváhagyása
A gombot a feladat-név jóváhagyásához nyomjuk meg

Feladat menedzser – Miga feladat szabályzás nem aktív



- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 Az összes belső feladat-listán szereplő feladat átvitele SD-kártyára
- 3 Az összes SD-kártyán szereplő feladat átvitele belső feladat-listára



FLEX² RÖVID ÚTMUTATÓ


Miga Job Control

Feladat módosítás –
Miga feladat szabályzás



- 1 Állapot kijelző:
feladat módosítva lesz

A feladat módosítás tárolása –
Miga feladat szabályzás




- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 A feladat módosítás
visszavonása
Visszatérés a módosítás előtti
eredeti feladathoz
- 3 A feladat módosítás
tárolása
Visszatérés a módosított aktív
feladathoz.

Menü –
Miga feladat szabályzás aktív



- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 A feladat listához
- 3 A feladat menedzser
funkció választása
- 4 Aktív feladat törlése
Vissza az üzembe feladat nélkül

Feladat menedzser –
Miga feladat szabályzás aktív





- 1 „Home”/vissza
Vissza az üzem kijelzőhöz
- 2 Aktív feladat másolása
- 3 Aktív feladat átnevezése
- 4 Aktív feladat törlése
- 5 Aktív feladat átvitele
SD-kártyára



SKRÓCONA INSTRUKCJA FLEX²

PL

Standardowy panel sterowania
MIG/MMA



1 Wybór prądu spawania
Obracaj gałkę sterowania, aby ustawić pożądany prąd spawania.

2 Wyświetl prąd spawania

3 Rodzaj łuku (przenoszenia metalu):

- zwarciový
- mieszany (ryzyko odprysków)
- natryskowy

4 Wyświetl prędk. podawania drutu

5 Wyświetl grubość materiału



6 Ustawianie napięcia spawania
Obracaj gałkę, aby dostroić/ustawić pożądane napięcie spawania

7 Wyświetl napięcie spawania

8 Wyświetl dostrojenie napięcia +/-

9 Wyświetl wybrany program/zadanie

10 Menu

11 Wyświetl obecną sekwencję/sekwencje ogółem
Naciśkając przełącznik zmieniaj sekwencję.

12 Spawanie prądem pulsacyjnym
Spawanie MIG z pulsem włącz./wyłącz.

13 Szczepianie

Po aktywacji tej funkcji, wyłączone zostają sekwencja, gorący start i opadanie prądu.

14 DUO Plus™

Drut pulsujący w połączeniu z synergicznym MIG włącz./wyłącz.

15 Wybór trybu pracy uchwytu

Wybieraj pomiędzy 2-taktem (wskaźnik czarny) a 4-taktem (wskaźnik zielony).

2-takt: Proces spawania zaczyna się wraz z uruchomieniem spustu palnika, a kończy wraz ze zwolnieniem spustu.



4-takt: Proces spawania zaczyna się wraz z uruchomieniem i zwolnieniem spustu (gorący start jest aktywny do chwili zwolnienia spustu palnika), a kończy wraz z ponownym uruchomieniem spustu.

16 Symbol aktywnego podajnika drutu

i = podajnik wewnętrzny
1 -> = podajnik(i) zewnętrzny

17 Symbol MMA

Ustawianie procesu spawania
MIG/MMA – Konfiguracja procesu



1 Ustawianie parametrów
Obracaj gałkę sterowania, aby ustawić pożdaną wartość parametru

2 Wybór parametru spawania

Obracaj gałkę sterowania, aby ustawić pożądany parametr spawania

3 Gaz przed spawaniem (s)

4 Miękki start (m/min)

5 Gorący start (%)

6 Czas gorącego startu (s)

7 Opadanie (s)

8 Czas stop amp (s)

9 Stop amp (%)

10 Upalenie elektr. (1-15)

11 Gaz po spawaniu (s)

12 Czas spaw. punktowego (s)

13 Ustawiony prąd

14 Powrót

Krótkie naciśnięcie (14) = powrót do menu.
Długie naciśnięcie (14) = powrót do standardowego panelu

15 Obecna sekwencja/sekwencje ogółem

16 Regulacja łuku

17 Puls

Spawanie MIG z pulsem włącz./wyłącz.


18 Gaz

Test gazowy. Ustawianie gazu ręczne/IGC (nie wszystkie wersje)

19 Moc Łuku (%)

SKRÓCONA INSTRUKCJA FLEX²

Menu – Konfiguracja Spawarki




1 **Ekran startowy/Powrót**
Powrót do standardowego panelu

2 **Wybór sterowania wew./zew.**

3 **Blokada**
Wybór poziomu blokady. Funkcje blokujemy wkładając kartę blokady SD, a odblokowujemy wkładając ją ponownie.

4 **Ustawianie czasu**

Menu – Konfiguracja Procesu



1 **Ekran startowy/Powrót**
Powrót do standardowego panelu

2 **Wybór programu**

3 **Ustawianie procesu spawania**

4 **Ustawianie parametrów DUO Plus™**
Wydajność (0-50%) ustawionego prądu spawania (A). Czas DUO PlusTM (s).

5 **Sekwencje**
Ustawianie liczby sekwencji. Funkcja powtórzenia sekwencji.

Wybór sterowania wew./zew.
- Konfiguracja Spawarki



1 **Ekran startowy/Powrót**
Powrót do standardowego panelu

2 **Symbol aktywnego podajnika drutu**
i = podajnik wewnętrzny
1 -> = podajnik(*i*) zewnętrzny

3 **Chłodzenie wodą (nie wszystkie wersje)**
Wskaźnik jest zielony, gdy włączone jest chłodzenie wodą

4 **Potwierdzenie wyboru sterowania wew./zew.**

5 **Lista**
(*✓* = wybrany system sterowania)

Wybór programu spawania - Konfiguracja Procesu



1 **Ekran startowy/Powrót**
Powrót do standardowego panelu sterowania

2 **Lista programów**
Zmiana programu za pomocą listy

3 **Kreator programów**
Zmiana programu za pomocą sortowania (stop metali, rozmiar drutu, gaz, proces)

4 **Informacje o programie**

5 **Symbol aktywnego podajnika drutu**
i = podajnik wewnętrzny
1 -> = podajnik(*i*) zewnętrzny

Menu serwisowe



1 **Ekran startowy/Powrót**
Powrót do standardowego panelu sterowania

2 **Rejestr błędów**

3 **Przywrócenie ustawień fabrycznych**

4 **Wyświetlenie licencji**

5 **Menu serwisowe**


6 **Wyświetlenie wersji oprogramowania/numeru licencji**



SKRÓCONA INSTRUKCJA FLEX²

Sterowanie zadaniami

Menu – Sterowanie Zadaniami Miga



Wybór istniejącego zadania – Sterowanie Zadaniami Miga



- 1 Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego panelu

- 2 Wybór istniejącego zadania z listy zadań

- 3 Wybór Menedżera Zadań

- 4 Tworzenie nowego zadania

Zadanie zawiera wszystkie ustawienia łuku: podajnik drutu, program, puls wł./wył., sekwencje, itd.

- 1 Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego panelu

- 2 Potwierdź wybrane zadanie

- 3 Info o zadaniu

- 4 Lista zadań
(✓ = wybrane zadanie)

- 5 Symbol aktywnego podajnika drutu
i = podajnik wewnętrzny
1 -> = podajnik(i) zewnętrzny

Nazywanie nowego zadania – Sterowanie Zadaniami Miga



- 1 Skasuj nowe zadanie

- 2 Nazwij nowe zadanie

Wybór nowej nazwy zadania – Nazywanie nowego zadania



- 1 Skasuj nowe zadanie

- 2 Wymazuj do prawej/cofnij

- 3 Zmień litery z małych na duże

- 4 Zmień litery na cyfry/znaki specjalne

- 5 Potwierdź nazwę zadania
Naciśnij przycisk, by potwierdzić nazwę zadania

Menedżer Zadań – Sterowanie Zadaniami Miga nieaktywne



- 1 Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego panelu

- 2 Przenieś wszystkie zadania z wewn. listy zadań na kartę SD

- 3 Przenieś wszystkie zadania z karty SD na wewn. listę zadań



SKRÓCONA INSTRUKCJA FLEX²


Sterowanie zadaniami

Modyfikacja zadania –
Sterowanie Zadaniami Miga




- 1** Wyświetl status:
modyfikacja zadania

Zapis modyfikacji zadania –
Sterowanie Zadaniami Miga




- 1** Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego
panelu
- 2** Skasuj modyfikacje
zadania
Powrót do oryginalnego zadania
sprzed modyfikacji
- 3** Zapisz modyfikacje zadań
Powrót do zadania aktywnego
wraz z modyfikacjami

Menu – Sterowanie Zadaniami
Miga aktywne



- 1** Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego
panelu
- 2** Wybór nowego zadania
- 3** Wybór Menedżera Zadań
- 4** Skasuj aktywne zadanie
Powrót do pracy bez zadania

Menedżer Zadań – Sterowanie
Zadaniami Miga aktywne



- 1** Ekran startowy/Powrót
Powrót do standardowego
panelu
- 2** Kopiuje aktywne zadanie
- 3** Zmień nazwę aktywnego
zadania
- 4** Wymaż aktywne zadanie
- 5** Przenieś aktywne zadanie
na kartę SD

